202019124934

报告编号（Report ID）：TC25-HJ04-201R

# 深圳市泰诚检测有限公司

**Shenzhen Taicheng Testing Co., Ltd.**

# 检测报告

**Test Report**

| | |
|---|---|
| 委托单位：Client | 深圳市卓茂科技有限公司 |
| 单位地址：Address | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区 10 栋 1-2 层、11 栋 1-3 层 |
| 检测类别：Type | 委托检测 |
| 报告日期：Approved Date | 2025.04.23 |

检验检测专用章

编制：周丹宜 周丹宜

审核：黄建斌

签发：王兵 王兵

签发时间：2025.04.23

# 报告编写说明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2、本报告不得涂改、增删；无审核、签发人签字无效；无本公司检测专用章和骑缝章无效。

3、本公司只对来样或自采样品负责。

4、本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本检测报告（全文复制除外）。

6、对本报告若有异议，请于报告发出之日起十日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

7、本公司不对委托单位提供的信息真实性负责。针对委托方交付检测的现场状态进行采样，本报告仅对该现场的当次采样检测负责。

联系地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区白鸽湖路 67 号 A1 栋 101

邮政编码：518110

电　　话：0755-28020129

邮　　箱：service@sztctest.com

## 一、检测概况

表 1　项目检测概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 受检单位： | 深圳市卓茂科技有限公司 | | |
| 项目地址： | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区 10 栋 1-2 层、11 栋 1-3 层 | | |
| 采样人员： | 周松、李金松 | 采样时间： | 2025.04.19 |
| 分析人员： | 李彤、黄秋阳 | 分析时间： | 2025.04.20-2025.04.22 |
| 采样依据： | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000） | | |
| 限值标准依据： | 由委托方提供。 | | |

## 二、检测内容

表 2　检测项目

| 序号 | 检测点位 | 检测类别 | 检测项目 | 检测频次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本项目上风向参照点 1# | 无组织废气 | 锡（锡及其化合物）、非甲烷总烃 | 检测 1 天，检测 1 次 |
| 2 | 本项目下风向检测点 2#、3#、4# | | | |

## 三、检测方法

表 3　检测方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 分析仪器 | 方法检出限 |
|---|---|---|---|---|
| 无组织废气 | 锡（锡及其化合物） | 《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 65-2001 | 石墨炉原子吸收分光光度计 iCE 3400 | 0.003 μg/m³ |
| | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 | 气相色谱仪 A60 | 0.07 mg/m³ |

## 四、检测结果

表 4　无组织废气检测结果


| 点位编号 | 检测点位 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 | 参考限值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# | 本项目上风向参照点 | 2025.04.19 | 锡（锡及其化合物）（mg/m³） | ND | 0.24 |
| 2# | 本项目下风向检测点 | | | ND | |
| 3# | 本项目下风向检测点 | | | ND | |
| 4# | 本项目下风向检测点 | | | ND | |

本页以下空白

表 4　无组织废气检测结果（续）

| 点位编号 | 检测点位 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 | 参考限值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# | 本项目上风向参照点 | 2025.04.19 | 非甲烷总烃（mg/m³） | 0.33 | 4.0 |
| 2# | 本项目下风向检测点 | | | 1.15 | |
| 3# | 本项目下风向检测点 | | | 1.01 | |
| 4# | 本项目下风向检测点 | | | 1.72 | |
| 备注 | 1、气象条件：多云，气温：26.3℃，气压：100.6kPa，风速：2.3m/s，风向：南。<br>2、“ND”表示未检出。<br>3、本次检测的项目限值参考广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。 | | | | |

检测布点图：




本页以下空白

## 五、现场采样图





单位实景




无组织废气采样图




无组织废气采样图




无组织废气采样图




无组织废气采样图

***报告结束***